



深圳市雷赛控制技术有限公司
SHENZHEN LEADSHINE CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

(雷赛智能股票代码: 002979)



联系我们
登录
注册

输入回车搜索

[首页](#)[关于雷赛](#)[产品中心](#)[行业应用](#)[技术支持](#)[新闻中心](#)[人力资源](#)[联系我们](#)

[首页](#) > [行业应用](#) > [行业应用文章](#)

行业应用

INDUSTRY APPLICATION

3C行业方案

行业应用文章

工控干货 | 运动控制器控制SCARA机械手的方法

来源:雷赛智能

日期:2018-12-06

本文主要介绍机械手自动装配插头系统的运动控制算法和编程要点。

产品快速检索 [Product Search](#)

DMC5810八轴轨迹卡

本文主要介绍机械手自动装配插头系统的运动控制算法和编程要点。

该系统采用雷赛SMC606 运动控制器和L5 系列交流伺服电机控制、驱动国产SCARA 机械手。如图1 所示, 气动手爪安装在机械手前段, 其中心点不在Z 轴的轴线上。

该系统采用嵌入式工控机为主控单元, 用C#语言编程, 完成机器视觉定位、机械手运动轨迹规划的工作; 并通过以太网向SMC606 运动控制器实时发出运动控制指令, 实现插头装配工作。

和普通工控机+运动控制卡的方案相比, 该系统具有稳定可靠、性价比高等特点。




图 1. SCARA 机械手及手爪 雷赛控制技术

一. SCARA 机械手的运动学方程

1. SCARA 机械手的正向运动学的解

正向运动学是已知各关节的参数, 求手爪的位置和姿态。

即: 已知各杆长 L_1 、 L_2 、 L_3 , 各关节转角

θ_1 、 θ_2 、 θ_3 , 求手爪在机座坐标系中的解。

如图2 所示, 坐标系{0}是机座坐标系。机座坐标系又称为全局坐标系, 是一个固定坐标系, 它是计算机械手运动的基础。通常其原点设在机器手底部中心。




图 2. SCARA 机械手的坐标系 雷赛控制技术

坐标系 {1} 是连杆 L_1 的坐标系。坐标系 {2} 是连杆 L_2 的坐标系。

坐标系 {3} 是工具坐标系。工具坐标系是表示工具中心点TCP (Tool Center Point) 的位置和工具姿态的直角坐标系。工具坐标系是一个活动的坐标系，使用工具坐标系便于编写手爪抓取工件的程序。

通过连杆坐标系之间的齐次变换，可得到坐标系 {3} 与坐标系 {0} 的变换关系如下：

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & p_x \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

雷赛控制技术

其中：

$$\begin{aligned} p_x &= L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ p_y &= L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \end{aligned}$$

雷赛控制技术

即：

$$\begin{cases} x_0 = \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)x_3 - \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)y_3 + p_x \\ y_0 = \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)x_3 + \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)y_3 + p_y \end{cases}$$

雷赛控制技术

2. SCARA 机械手的反向运动学的解

反向运动学是已知手爪的位置和姿态，求各关节的转角。

即：已知手爪中心点 P_3 在机座坐标系的位置 $P_3(x_0, y_0)$ 和转角 α 。求：各关节转角 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。如图3 所示。




图 3. SCARA 机械手的反向运动学的几何解 雷赛控制技术

设点 P_2 在机座坐标系的位置为 $P_2(M, N)$ 。

显然，

$$\begin{aligned} M &= x_0 - L_3 \cos(\alpha) \\ N &= y_0 - L_3 \sin(\alpha) \end{aligned}$$

雷赛控制技术

在三角形 $\Delta P_0P_1P_2$ 中, 有余弦定理: $M^2 + N^2 = L_1^2 + L_2^2 - 2L_1L_2 \cos(\omega)$

且: $\omega = 180^\circ - \theta_2$

$$\text{故: } \theta_2 = \arccos \frac{M^2 + N^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \quad (1)$$

在三角形 $\Delta P_0P_1P_2$ 中, 还有余弦定理: $L_2^2 = M^2 + N^2 + L_1^2 - 2L_1\sqrt{M^2 + N^2} \cos(\varphi)$

且: $\tan(\beta) = \frac{N}{M}$

$\theta_1 = \beta - \varphi$

$$\text{故: } \theta_1 = \arctan\left(\frac{N}{M}\right) - \arccos\left(\frac{M^2 + N^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{M^2 + N^2}}\right) \quad (2)$$

则: $\theta_3 = \alpha - \theta_1 - \theta_2$ 雷赛控制技术

从图3 中可看成, P_1 点的位置有2 个解, 即 P_1 和 P_1' 。

解一为式(2)、式(1)、式(3)。

显然, 解二为:

$$\begin{cases} \theta_1 = \beta + \varphi \\ \theta_2 = -\theta_2 \\ \theta_3 = \alpha - \theta_1 - \theta_2 \end{cases}$$

雷赛控制技术

二. 最佳路径的选择

1. 选择终点的解

如图4 所示, 终点位置连杆的参数有2 个解, 选用哪一个为好? 需要设计一个判断准则。

因为连杆L2、Z 轴和手爪都安装在连杆L1 上, 且L1 比L2 长, 故其负载重、运动覆盖的面积大, 所以, 应该让L2 多运动、让L1 少运动。




图 4. SCARA 机械手运动路径的选择

雷赛控制技术

设解一的加权转角和为:

$$total1 = |d\theta_1| + 0.6 \times |d\theta_2|$$

雷赛控制技术

设解二的加权转角和为:

$$total2 = |d\theta_1'| + 0.6 \times |d\theta_2'|$$

雷赛控制技术

其中: 0.6 为连杆L2 的加权系数。

比较total1 和total2, 那个小就用那个解。如图5 所示, 选择解1; 如图6 所示, 选择解2。




图 5. 终点选择解 1 的示例

雷赛控制技术




图 6. 终点选择解 2 的示例

雷赛控制技术

2. 选择手爪旋转方向

由于手爪上连接有气管，旋转角度有限制。通常手爪的旋转角 θ_3 小于 360° 。

如图4所示，手爪的旋转角可是 $d\theta_3$ 也可以是 $d\theta_3'$ 。选择手爪旋转方向的判定准则如下：

- 1) 在 $d\theta_3$ 和 $d\theta_3'$ 中选择绝对值小者 α ；
- 2) 如果 $|\alpha_{sum} + \alpha| < 360^\circ$ ，则转动 α ；然后， $\alpha_{sum} = \alpha_{sum} + \alpha$ 。式中 α_{sum} 为手爪累计旋转角。
- 3) 如果 $|\alpha_{sum} + \alpha| \geq 360^\circ$ ，则 为 $d\theta_3$ 和 $d\theta_3'$ 中的绝对值大者；然后， $\alpha_{sum} = \alpha_{sum} + \alpha$ 。

如图7所示为正常情况下， $d\theta_3$ 选择旋转角度小的方向。但图8所示， $d\theta_3$ 选择了旋转角度大的方向。因为此时如果选择角度小的方向，累计转角就会大于 360° 。




图 7. 正常情况下手爪旋转选取角度小的方向

雷赛控制技术




图 8. 为避免手爪旋转角累计超过 360° ，手爪旋转方向和正常控制相反

三. SCARA机械手结构及参数

1. Z轴及关节J4的结构

SCARA机械手外形如图9所示。

Z轴及关节J4由一根丝杆花键轴构成，如图10所示。






图 10. 丝杆花键轴的结构

雷赛控制技术

丝杆花键轴运动有以下特点：

- 1) 当电机3控制丝杆螺母带轮左右旋转时，Z轴可上下运动。
- 2) 当电机4控制花键套带轮左右旋转时，关节J4（手爪）可左右旋转，同时，Z轴上下运动。即：关节J4的旋转运动和Z轴的上下运动是耦合在一起的。
- 3) 关节J4（手爪）要独立进行旋转运动，电机4和电机3必须联动。联动方式为：电机3的转角与电机4的转角相同，但方向相反。使Z轴向上和向下的位移量抵消。

2. 计算各轴的脉冲当量

已知该机械手的各轴参数如下：

关节J1和J2的减速器的减速比均为1:50；关节J4的减速器的减速比为1:20。Z轴减速器的减速比为1:2，丝杆导程为16mm。

机械手上的4个电机转动一周的脉冲数都为5000个。

故：控制J1电机运动的脉冲当量 $Equiva11 = 5000 \times 50 / 360 = 694.44444$ 脉冲/度。

控制J2电机运动的脉冲当量 $Equiva12 = 694.44441$ 脉冲/度。

控制J4电机运动的脉冲当量 $Equiva14 = 5000 \times 20 / 360 = 277.77778$ 脉冲/度。

控制Z电机运动的脉冲当量 $Equiva13 = 5000 \times 2 / 16 = 625.0$ 脉冲/毫米。

四. SMC606控制SCARA机械手的程序

1. 控制界面的设计

SMC606控制SCARA机械手运动分为两类：手动控制和自动控制。手动控制又分XYZ坐标下的位置控制和3个关节旋转轴的位置控制。如图10所示。




图 10. SCARA 机械手控制界面

雷赛控制技术

手动控制有2种方式：连动和点动。连动即连续运动，

按键按下后运动开始，按键抬起后运动停止。点动即点击一次按键，相应的电机运动一段距离。且每次运动的速度和距离也可选择为高、低和长、中、短。

2. 程序的初始化

1) 在SMC606运动控制器资料光盘中的动态库目录下找到文件LTSMC.CS、LTSMC.dll，并拷贝到C#工程文件目录中的BIN/DEBUG内。

2) 用鼠标右键点击“解决方案资源管理器”的工程名，然后点击“添加”、“现有项”，找到上述目录中的LTSMC.cs文件，添加到工程中。

3) 在Form1.cs头文件中添加SMC606运动控制器的命名空间 using Leadshine;

4) 在Form1_Load函数中连接SMC606运动控制器。指令如下所示。

```
.....  
short res = LTSMC.smc_board_init(0, 2, "192.168.5.11", 0);    // SMC606的IP地址为192.168.5.11  
if (res != 0)  
    MessageBox.Show(string.Format("连接失败! 错误码: {0}", res), "错误提示: ");  
else  
{  
    MessageBox.Show("与机械手连接成功!"); LTSMC.smc_set_equiv(CardNo, 0, Equival0);    // 设置4个轴的脉冲当量  
    LTSMC.smc_set_equiv(CardNo, 1, Equival1);    LTSMC.smc_set_equiv(CardNo, 2, Equival2);  
    LTSMC.smc_set_equiv(CardNo, 3, Equival3);  
}  
.....
```

注意：与SMC606连接的PC机的IP地址前3段必须为192.168.5。

3. 手动控制的程序

1) 单轴运动的点动程序

关节J1、J2和Z轴的点动过程都是单轴运动，采用点位运动指令Pmove很容易实现此功能。控制关节J1正方向点动的程序如下所示，关节J2和Z轴的点动程序类似。

```
private void buttonJ1p_Click(object sender, EventArgs e)    // 按键“J1+”的Click事件被触发  
{  
    Axis = 0;    // 0号轴运动  
    if (LTSMC.smc_check_done(CardNo, Axis) == 1)    // 如果电机停止  
    {
```

```
LTSMC.smc_set_profile_unit(CardNo, Axis, Min_Vel, Max_Vel0, Tacc, Tdec, Stop_Vel);    // 设置速度曲线参数

LTSMC.smc_set_s_profile(CardNo, Axis, 0, S_para);    // 设置S段参数

LTSMC.smc_pmove_unit(CardNo, Axis, Dist0, Posi_mode);    // 启动S形定长运动
}

2) 关节J4（手爪）旋转的点动程序

如本文三.2节所述，关节J4做旋转运动时，Z轴也会运动。为了实现J4独立运动，必须同时让Z轴反向运动。采用2轴插补运动可实现此功能。详见如下程序。

private void buttonJ4p_Click(object sender, EventArgs e)    // 按键“J4+”的Click事件被触发
{
    double dis;

    dis = -16.0 * Dist3 / 360.0;    // 计算Z轴的运动距离，16mm为丝杆螺距

    TwoAxesMotion(2, 3, dis, Dist3);    // 调用2轴插补函数
}

private void TwoAxesMotion(ushort Axis0, ushort Axis1, double D0, double D1)    // 2轴插补函数
{
    ushort[] AxisArray = { 0, 1 };    // 定义数组

    double[] Dist = { 0, 1 };

    if (LTSMC.smc_check_done(CardNo, Axis0) == 1 && LTSMC.smc_check_done(CardNo, Axis1) == 1)
    {
        // 2轴无运动

        AxisArray[0] = Axis0;    // 定义插补轴

        AxisArray[1] = Axis1;

        Dist[0] = D0;    // 设置运动距离

        Dist[1] = D1;

        LTSMC.smc_set_vector_profile_unit(CardNo, 0, Min_Vel, Max_Vel3, Tacc, Tdec, Stop_Vel);

        LTSMC.smc_set_vector_s_profile(CardNo, 0, 0, S_para);

        LTSMC.smc_line_unit(CardNo, 0, 2, AxisArray, Dist, 0);    // 启动2轴插补运动
    }

3) X和Y方向的点动程序

如本文一.2节所述，当手爪仅向X方向运动时，关节J1、J2、J4都会运动；由本文三.2节所述，关节J4运动时，Z轴也会运动。故X方向的点动，实际上涉及到4个轴的运动，采用4轴插补运动可实现该功能。

X和Y方向的点动程序类似。仅给出X正方向点动程序如下。

private void buttonXp_Click(object sender, EventArgs e)    // 按键“X+”的Click事件被触发
{
    x1 = x0 + DistX;    // 终点坐标为x1

    InverseSolution(x1, y0);    // 求终点参数。算法参见本文一.2节

    FourAxesMotion(d0, d1, d2, d3, Min_Vel, Max_Vel0, Stop_Vel);    // 调用四轴插补函数
}

private void FourAxesMotion(double D0, double D1, double D2, double D3, double Vstart, double Vmax, double Vend)
{
    // 四轴插补运动

    ushort[] AxisArray = { 0, 1, 2, 3 };    // 定义数组

    double[] Dist = { 0, 1, 2, 3 };

    if (LTSMC.smc_check_done(CardNo, 0) == 1 && LTSMC.smc_check_done(CardNo, 1) == 1 && LTSMC.smc_check_done(CardNo, 2) == 1 && LTSMC.smc_check_done(CardNo, 3) == 1)    // 四轴无运动
    {
        AxisArray[0] = 0;    // 定义插补0轴为J0轴

        AxisArray[1] = 1;    // 定义插补1轴为J1轴

        AxisArray[2] = 2;    // 定义插补2轴为Z轴

        AxisArray[3] = 3;    // 定义插补3轴为J4轴

        Dist[0] = D0;    // J1轴运动距离

        Dist[1] = D1;    // J2轴运动距离

        Dist[2] = D2;    // Z轴运动距离
```

```
Dist[3] = D3;          // J4轴运动距离

LTSMC.smc_set_vector_profile_unit(CardNo, 0, Vstart, Vmax, Tacc, Tdec, Vend);    // 设置速度曲线参数

LTSMC.smc_set_vector_s_profile(CardNo, 0, 0, S_para);    // 设置S段参数

LTSMC.smc_line_unit(CardNo, 0, 4, AxisArray, Dist, 0);    // 启动四轴插补运动

}
```

4) 关节J1、J2、Z轴的连动程序

关节J1、J2和Z轴的连动过程都是单轴运动，采用速度控制指令Vmove很容易实现此功能。控制关节J1正方向点动的程序如下所示，关节J2和Z轴的连动程序类似。

```
private void buttonJ1p_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)    // 按键按下，开始连续运动
{
    Axis = 0;    // 选定0号轴

    if (radioButton1.Checked == true && LTSMC.smc_check_done(CardNo, Axis) == 1)
    {
        // 单选钮“连动”选中，且电机未动

        LTSMC.smc_set_profile_unit(CardNo, Axis, Min_Vel, Max_Vel0, Tacc, Tdec, Stop_Vel);
        LTSMC.smc_set_s_profile(CardNo, Axis, 0, S_para);    // 设置速度曲线和S段参数    LTSMC.smc_stop(CardNo, Axis, 0);    // 电机减速停止 }
}
```

5) 关节J4的连动程序

当按键按下后，用连续运动指令vmove控制关节J4按一定的速度持续运动；同时，用点位运动指令pmove控制Z轴跟随关节J4运动；并且打开一个定时器，每0.2秒自动检查一次位置误差，然后用在线变位指令调整Z轴的目标位置。

当按键抬起后，关节J4运动停止；然后，检查Z轴位置，最后一次在线调整Z轴的目标位置，使其误差为零。程序如下所示。

误差为零。程序如下所示。

```
private void buttonJ4p_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)    // 按键按下，开始连续运动
{
    Axis = 3;

    if (radioButton1.Checked == true && LTSMC.smc_check_done(CardNo, Axis) == 1)
    {
        // 单选钮“连动”选中，且电机未动

        LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 3, ref J3pos);    // 读取轴3指令脉冲位置
        J3pos0 = J3pos;

        LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 2, ref J2pos);    // 读取轴2指令脉冲位置
        J2posAbs = J2pos;

        LTSMC.smc_set_profile_unit(CardNo, Axis, Min_Vel, Max_Vel3, Tacc, Tdec, Stop_Vel);
        LTSMC.smc_set_s_profile(CardNo, Axis, 0, S_para); LTSMC.smc_vmove(CardNo, Axis, 1);    // 关节J4连续运动，方向为正

        Axis = 2;

        Max_Vel2 = 16.0 * Max_Vel3 / 360.0;

        Dist2 = Max_Vel2 * 0.21;    // 计算Z轴的运动距离

        LTSMC.smc_set_profile_unit(CardNo, Axis, Min_Vel, Max_Vel2, Tacc, Tdec, Stop_Vel);
        LTSMC.smc_set_s_profile(CardNo, Axis, 0, S_para); LTSMC.smc_pmove_unit(CardNo, Axis, J2posAbs - Dist2, 1);    // Z轴跟随关节J4运动

        timer3.Start();    // timer3的定时时间为0.2秒
    }

    private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)    // 0.2秒调整一次Z轴在线变位的坐标
    {
        LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 3, ref J3pos);

        Dist2 = (J3pos - J3pos0) * 16.0 / 360.0;    // 计算Z轴误差
        LTSMC.smc_update_target_position_unit(CardNo, 2, J2posAbs - Dist2);    // 在线变位，消除Z轴误差

        private void buttonJ4p_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)    // 按键抬起，停止运动
        {
            if (radioButton1.Checked == true)    // 单选钮“连动”选中
            {
                MotorStop(3);

                timer3.Stop();
            }
        }
    }
}
```

```

while (LTSMC.smc_check_done(CardNo, 3) == 0)
// 等待轴3停止

Application.DoEvents();    // 处理当前消息队列中的消息

LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 3, ref J3pos);
Dist2 = (J3pos - J3pos0) * 16.0 / 360.0;    // 计算Z轴误差
LTSMC.smc_update_target_position_unit(CardNo, 2, J2posAbs - Dist2);    // 在线变位, 消除Z轴误差
}

```

6) X、Y轴的连动程序

以X轴正方向连动为例：当按键按下后，计算位移量dx，然后计算终点处4轴的参数，调用4轴插补运动函数，且有加速过程；指令脉冲发送完后，继续向前运动dx，但4轴插补运动为匀速过程。

当按键抬起后，再向前运动最后一个dx，但4轴插补运动有减速过程。这样连动过程就比较连续、平稳。程序如下所示。

```

private void buttonXp_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)    // “X+” 按键按下, 开始连续运
{
double Xabs, Xabs0, deltaX;
if (radioButton1.Checked == true && LTSMC.smc_check_done(CardNo, 0) == 1
&& LTSMC.smc_check_done(CardNo, 1) == 1)    // 单选钮“连动”选中, 且电机未动
{
deltaX = Max_Vel0 * 0.4;    // 根据速度计算运动距离
Xabs0 = x0;    // (x0, y0) 为工具中心点
Xabs = Xabs0 + deltaX;
Xabs0 = Xabs;
InverseSolution(Xabs, y0);    // 求目标位置各轴的参数
FourAxesMotion(d0, d1, d2, d3, Min_Vel, Max_Vel0, Max_Vel0);    // 有加速的4轴运动
while (LTSMC.smc_check_done(CardNo, 0) == 0)    // 等待0号轴停止
Application.DoEvents();    // 处理当前消息队列中的消息。
while (XpUp == 0)    // 标志位=按键未抬起
{
Xabs = Xabs0 + deltaX;    // 继续向前运动
Xabs0 = Xabs;
InverseSolution(Xabs, y0);
FourAxesMotion(d0, d1, d2, d3, Max_Vel0, Max_Vel0, Max_Vel0);    // 匀速的4轴运动
while (LTSMC.smc_check_done(CardNo, 0) == 0)    // 等待0号轴停止
Application.DoEvents();    // 处理当前消息队列中的消息。
}
Xabs = Xabs0 + deltaX;    // 再向前走最后一步
Xabs0 = Xabs;
InverseSolution(Xabs, y0);
}
}

```

4. 机械手位置动画显示程序

如图10所示，程序由一个定时器控制，每隔0.2秒在控制界面上显示一次机械手连杆L1、L2和手爪的位置。为提高动画显示质量，避免画面闪烁，坐标轴及网格、机械手运动范围不是每次重画一遍，而是直接调用事先画好的一个图片。动画程序如下所示。

```

.....
Bitmap pic = new Bitmap("d:\\robot\\Robot606\\back.png");    // 定义图片的位置和文件名
.....
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)    // 定时器触发的函数
{
double a10, a20, a30;
LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 0, ref J0pos);    // 读取指令脉冲, 单位同电机脉冲当量
LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 1, ref J1pos);
LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 2, ref J2pos);
LTSMC.smc_get_position_unit(CardNo, 3, ref J3pos);
a10 = J0pos;
}

```

```
a20 = J1pos;
a30 = J3pos;

textBoxJ1Pos.Text = Convert.ToString(a10);    // 在文本框中显示1个轴的位置
textBoxJ2Pos.Text = Convert.ToString(a20);
textBoxJ3Pos.Text = Convert.ToString(J2pos);
textBoxJ4Pos.Text = Convert.ToString(a30);

a1 = a10 * pi / 180;    // 转换为弧度。
a2 = a20 * pi / 180;
a3 = a30 * pi / 180;

DrawArms(a1, a2, a3);    // 调用画图函数

x0 = L1 * Math.Cos(a1) + L2 * Math.Cos(a1 + a2) + L3 * Math.Cos(a1 + a2 + a3);
y0 = L1 * Math.Sin(a1) + L2 * Math.Sin(a1 + a2) + L3 * Math.Sin(a1 + a2 + a3);
textBoxXpos.Text = Convert.ToString(x0);    // 在文本框中显示x、y的位置
textBoxYpos.Text = Convert.ToString(y0);
}

private void DrawArms(double a1, double a2, double a3)    // 画2个连杆和手爪
{
    double L1h, L2h, L3h;
    double x, y, M, N;
    int Ax0, Ay0, Bx0, By0;
    int P1x, P1y, P2x, P2y, P3x, P3y;
    L1h = L1 / 2;
    L2h = L2 / 2;
    L3h = L3 / 2;
    Graphics g = pictureBox1.CreateGraphics();    // 创建画板
    g.TranslateTransform(200, 200);    // 坐标平移，原点在中点，但y轴方向还是朝下
    Pen BluePen = new Pen(Color.Blue, 2);    // 定义画笔
    Pen RedPen = new Pen(Color.Red, 2);
    Pen WhitePen = new Pen(Color.White, 80);
    Pen GrayPen = new Pen(Color.Gray, 1);
    Pen LightGrayPen = new Pen(Color.LightGray, 1); Pen BlackPen = new Pen(Color.Black, 1);
    g.DrawImage(pic, -200, -200, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);    // 显示背景图片
    aSum = a1 + a2 + a3;
    J2x = L1h * Math.Cos(a1);    // 计算2个连杆的坐标
    J2y = L1h * Math.Sin(a1);
    x = J2x + L2h * Math.Cos(a1 + a2);
    y = J2y + L2h * Math.Sin(a1 + a2);
    M = x + L3h * Math.Cos(aSum);
    N = y + L3h * Math.Sin(aSum);
    Ax0 = (int)(Ax * Math.Cos(aSum) - Ay * Math.Sin(aSum) + M);    // 计算手爪的2个坐标点
    Ay0 = (int)(Ax * Math.Sin(aSum) + Ay * Math.Cos(aSum) + N);
    Bx0 = (int)(Bx * Math.Cos(aSum) - By * Math.Sin(aSum) + M);
    By0 = (int)(Bx * Math.Sin(aSum) + By * Math.Cos(aSum) + N);
    P1x = (int)J2x;
    P1y = (int)-J2y;
    P2x = (int)x;
    P2y = (int)-y;
    P3x = (int)M;
    P3y = (int)-N;
    g.DrawLine(BluePen, 0, 0, P1x, P1y);    // 画L1 g.DrawLine(RedPen, P1x, P1y, P2x, P2y);    // 画
    L2 g.DrawLine(BluePen, P2x, P2y, P3x, P3y);    // 画L3 g.DrawLine(GrayPen, P3x, P3y, Ax0, -Ay0);    //
    画手爪的3条边
    g.DrawLine(GrayPen, P3x, P3y, Bx0, -By0); g.DrawLine(GrayPen, Ax0, -Ay0, Bx0, -By0);
```

}

5. 机械手自动控制程序

根据机械手动作要求，编写自动控制程序并不复杂。可调用点位运动指令、多轴插补指令、样条差值（PVT函数）指令等。重点是机器视觉与运动控制的混合编程。因篇幅受限，相关内容将在后续文章中介绍。

五. 小结

SMC606运动控制器的运动控制指令的种类多、功能强。只要充分理解SCARA机械手的运动学正解和反解的算法、灵活应用SMC606的指令，控制SCARA机械手达到快、稳、准的要求并不难。

六. 参考文献

[1] 郭洪红. 工业机器人技术（第三版）. 西安：西安电子科技大学出版社，2016

[2] 张爱红. 工业机器人应用与编程技术. 北京：电子工业出版社，2015

上一条：[工控干货 | 3C产品典型外形加工方案及示例](#)

下一条：[测评 | 雷赛SMC304与SMC64X0系列运动控制器性能对比](#)

人力资源 | 下载专栏 | 粤ICP备10213795号-2

雷赛智能 版权所有

销售咨询热线：0755-26418544；技术支持专线：0755-26417593；市场专线：0755-26417625；客户投诉专线：0755-26430363；

Copyright© Leadshine Technology Co.,ltd. 2015

粤ICP备10213795号

