


相 数	3	相 电 流 (A)	4.2
步 距 角	1.2°	线 电 阻 (Ω)	1.2/PHASE
绝缘电阻	100MΩ Min, 500VDC	线 电 感 (mH)	13/PHASE
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	1200

星形接法
 红——— U
 绿——— V
 黄——— W
 蓝——— 地线
 227. IEC.52(RW) 黑色

外形尺寸: unit = mm



电机特殊特征描述

- ☐ 前端盖
- ☒ 后端盖
- ☐ 定子
- ☒ 转子
- ☒ 引出线

备注:

1、采用86大转子黑皮引线, 所有工序完成后再接线, 接线采用方电机接线方式, 并掉三根在电机里面, 引三根线出来红-U/绿-V/黄-W/蓝线空在那里总装接地线用

2、不放后罩壳, 后端盖有特殊要求
 3、用85电机压板。

有标识的为非标部件

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日
设 计			标准化		
			校 对		
审 核			会 签		
工 艺			批 准		

外形图

三角视图		共 张 第 张
阶 段 标 记	重 量	比 例
		1:1

1103S12

深圳雷赛智能控制股份有限公司